



redworks
hardware compatibility list

REDWORKS HARDWARE COMPATIBILITY LIST

Versie: 2011-11-22

Het voice network van Redworks voldoet aan zeer strikte markt conforme eisen. Om de kwaliteit van ons netwerk te waarborgen, hebben wij derhalve een HARDWARE COMPATIBILITY LIST (HCL) opgesteld.

Apparaten die niet op deze lijst vermeld zijn, worden geacht niet compatibel te zijn met het Redworks voice netwerk. Gebruik van deze apparaten geschied op eigen risico en zonder enige garanties van Redworks.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend en kan te allen tijde gewijzigd worden.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze lijst.

HARDWARE	ONDERSTEUNING	OPMERKING
2N		
Helios IP	JA ¹	Firmware 1.13.1.288.3
AASTRA		
Aastra 53i	JA	V2.2.0.166
ASTERISK		
Asterisk PBX	JA	Versie 1.6.1.18-rc2 Redworks ondersteunt enkel trunking
ASTIUM		
Astium PBX	JA	i386 v1.6, v2.0, v2.1-21692
CEM SOLUTIONS		
ALLO.COM NanoPBX	JA	Firmware 1.0.5 Redworks ondersteunt enkel trunking
CISCO		
Cisco RV082	NEE	Uitgaande gesprekken worden vaak niet direct opgebouwd.
COUNTERPATH		
Bria	JA	
X-Lite	JA	
Eyebeam	JA	
DRAYTEK		
Draytek 3100	JA	
FREEBPX		
FPBX	JA	Versie 2.8.1 (1.8.3.2) Redworks ondersteunt enkel trunking
FRITZ!BOX		
FRITZ!Box 7050	JA	

1) Getest door Tiptel

FRITZ!Box 7270	JA	
FRITZ!Box 7930	JA	

GRANDSTREAM

GXP 2000	JA	Geeft mogelijk problemen bij meerdere GXP 2[xxx] series in een groep
GXP 2020	JA	Geeft mogelijk problemen bij meerdere GXP 2[xxx] series in een groep
GXV 3140	JA	

INNOVAPHONE

Gateway IP302	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP305	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP800	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP2000	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP6000	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP110	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP150	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP200	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP230	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP240	JA ¹	Firmware 9.x
A/B Adapter IP22	JA ¹	Firmware 9.x
A/B Adapter IP24	JA ¹	Firmware 9.x
A/B Adapter IP28	JA ¹	Firmware 9.x

LINKSYS

PAP2T	JA	Geen ondersteuning voor FAX
SPA2102	JA	Ondersteuning voor FAX
SPA3102	JA	Geen ondersteuning voor FAX
SPA921	JA	
SPA922	JA	
SPA941	JA	
SPA942	JA	
SPA962	JA	Firmware 6.1.3(a)
SPA9642	JA	Firmware 6.1.3(a)

MEDIA5

Media5-Fone	JA	v2.7.1.20
-------------	----	-----------

1) Getest door Tiptel

PANASONIC

KX-TGP500	JA	
-----------	----	--

KX-TGP550	JA	
-----------	----	--

PATTON

PATTON SN Series (BRI)	JA ¹	Firmware 5.x
------------------------	-----------------	--------------

PATTON SN Series (PRI)	JA ¹	Firmware 5.x
------------------------	-----------------	--------------

POLYCOM

KIRK Wireless Server 300	JA ¹	Firmware PCS10
--------------------------	-----------------	----------------

KIRK Wireless Server 6000	JA ¹	Firmware PCS10
---------------------------	-----------------	----------------

SIEMENS

Gigaset DECT A580 IP	JA	
----------------------	----	--

Gigaset DECT C450 IP	JA	
----------------------	----	--

Gigaset DECT C470 IP	JA	
----------------------	----	--

Gigaset DECT C475 IP	JA	
----------------------	----	--

Gigaset DECT S675 IP	JA	
----------------------	----	--

Gigaset DECT S685 IP	JA	
----------------------	----	--

Gigaset SE 565 DSL	JA	
--------------------	----	--

SMARTSHARE

FairRouter	JA	
------------	----	--

StraightShaper	JA	
----------------	----	--

SNOM

SNOM 190	JA	Firmware 3.56m
----------	----	----------------

SNOM 300	JA	Firmware 7.3.30 ondersteuning Gebruik geen v8.x versie i.v.m. stack overflow
----------	----	--

SNOM 320	JA	Firmware 7.3.30 ondersteuning Gebruik geen v8.x versie i.v.m. stack overflow
----------	----	--

SNOM 360	JA	Firmware 7.3.30 ondersteuning Gebruik geen v8.x versie i.v.m. stack overflow
----------	----	--

SNOM 370	JA	Firmware 7.3.30 ondersteuning Gebruik geen v8.x versie i.v.m. stack
----------	----	--

1) Getest door Tiptel

		overflow
SNOM 821	JA ¹	Firmware 8.4.32
SNOM 870	JA ¹	Firmware 8.4.32
SNOM M3	JA	
SNOM M9	JA ¹	Firmware 9.4.12

SPEEDTOUCH ADSL

SpeedTouch 516/516i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream
SpeedTouch 530/530i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream
SpeedTouch 546/546i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream
SpeedTouch 580/580i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream

SWYX

Swyx	JA	> v6.x Redworks ondersteunt enkel trunking
------	----	---

TIPTEL

Tiptel 280	JA	Firmware 9.60.13.10
Tiptel 282	JA ¹	Firmware v60
Tiptel 284	JA	Firmware 6.60.13.9
Tiptel 286	JA	Firmware 2.50.13.6

THOMSON

Thomson TG789vn (KPN)	JA	
-----------------------	----	--

YEALINK

Yealink SIP-T20P	JA	
Yealink SIP-T26P	JA	
Yealink SIP-T28P	JA	

ZOIPER

Zoiper Classic	JA	Free + Biz
----------------	----	------------

ZYXEL

Prestige 2002L	JA	
P2602HW-D1A/D3A	JA	
P2612HW-F1/F3	JA	

1) Getest door Tiptel

P660HW-D1/3	JA	
P660-R	JA	
P-791 SDSL	JA	
P-792H v2 SDSL	JA	
P-793H v2 SDSL	JA	
P-870H-51a v2	JA	
ZyWALL 2 plus	JA	Firmware 4.04 XU.9
ZyWALL 5	JA	Firmware 4.04 XD.8 SIP ALG/IDP/ADP Detectie uitzetten.
ZyWALL 35	JA	Firmware 4.04 WZ.8 SIP ALG/IDP/ADP Detectie uitzetten.
ZyWALL USG100	JA	Firmware 2.20 AQQ.4 IDP/ADP Detectie uitzetten. SIP ALG aan, SIP Transformations uit, SIP inactivity timeout aan (media timeout: 600 / signalling timeout 7200 / ports: 5060+5061)